



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 www.cbioscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI RIPARBELLA E MONTECATINI VAL DI CECINA (Provincia di Pisa) MANUTENZIONE TORRENTE RIALDO E TORRENTE LOPIA IN LOCALITA' LA GERBIA

CODICE PERIZIA 2020_A_46

CIG. Z172C7D833

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 20.000,00

Data:

DICEMBRE 2019

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO
SEZIONI

TAVOLA

2


SCALA

1:100



Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPICOLA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 83701 - Fax: +39 0565 837090
cbi@pec.cbioscanacosta.it protocollo@cbioscanacosta.it

TORRENTE RIALDO SEZIONE A-A Scala 1:100



TORRENTE LOPIA SEZIONE B-B Scala 1:100

