



Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498 — www.cb toscana costa.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI POMARANACE

(Provincia di Pisa)

MANUTENZIONE TORRENTE TROSSA IN LOCALITA' LE VALLI CONFLUENZA BOTRO DEL CORBOLINO

CODICE INTERVENTO 2021CB5E0591

CIG.

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

CODICE PERIZIA 2021_A_67

Data:

GENNAIO 2021

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

TAVOLA

SCALA

**PLANIMETRIA GENERALE
INQUADRAMENTO C.T.R.**

1

1:10.000

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme S7021 CAMPICLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@dec.cb toscana costa.it ● protocollo@cb toscana costa.it

