



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — [www.cbttoscanaacosta.it](http://www.cbttoscanaacosta.it)

SETTORE TECNICO

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

(Provincia di Pisa)

MANUTENZIONE ORDINARIA AL FIUME CECINA  
A VALLE DELLA S.P. PER MICCIANO NELLA  
FRAZIONE DI PONTEGINORI

COD. LAV. 2017\_A\_63

CUP

CIG

PROGETTISTI :

Geom. Mennato Esposito

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 55.000,00

1° Stesura:  
MARZO 2017

2° Stesura:

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

3° Stesura:

- RELAZIONE TECNICA GENERALE  
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
- ELENCO PREZZI UNITARI  
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
- RELAZIONE PAESAGGISTICA  
- RELAZIONE GEOLOGICA  
- RELAZIONE IDRAULICA

- TAV. 1 PLAN. GENERALE INQUADRAMENTO C.T.R.  
- TAV. 2 PLAN. GENERALE STATO ATTUALE  
- TAV. 3 PLAN. GENERALE STATO MODIFICATO  
- TAV. 4 SEZIONI STATO ATTUALE  
- TAV. 5 SEZIONI STATO MODIFICATO

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

[cb5@pec.cbttoscanaacosta.it](mailto:cb5@pec.cbttoscanaacosta.it) ● [protocollo@cbttoscanaacosta.it](mailto:protocollo@cbttoscanaacosta.it)