



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

SETTORE TECNICO

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

**MANUTENZIONE ORDINARIA AL FUME CECINA
A VALLE DELLA S.P. PER MICCIANO NELLA
FRAZIONE DI PONTEGINORI**

COD. LAV. 2017_A_63

CUP

CIG

PROGETTISTI :

Geom. Mennato Esposito

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 55.000,00

1° Stesura:
MARZO 2017

2° Stesura:

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

3° Stesura:

TITOLO DEL DOCUMENTO

TAVOLA

SCALA

**PLANIMETRIA GENERALE
INQUADRAMENTO C.T.R.**

1

1:10.000

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPICLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@dec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it

