



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 - www.cb5toscanacosta.it

SETTORE TECNICO

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA E POMARANCE

(Provincia di Pisa)

MANUTENZIONE ORDINARIA AL FIUME CECINA A MONTE DELL'ABITATO DI PONTEGINORI

COD. LAV. 2017\_A\_62

CUP

CIG

PROGETTISTI :

Geom. Mennato Esposito

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 54.000,00

1° Stesura:  
GIUGNO 2017

2° Stesura:

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

3° Stesura:

TITOLO DEL DOCUMENTO

PLANIMETRIA GENERALE  
INQUADRAMENTO C.T.R.

TAVOLA

1

SCALA

1:10.000

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)  
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690  
cb5@pec.cb5toscanacosta.it - protocollo@cb5toscanacosta.it

